

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением
ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

Приложение к Акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя) № 33-8/А-ТСЭ-10 от 10.07.2018 г. ОГБПОУ «ТТВТС», ИНН 7019026904; 634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 181

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 33-8/П-ТСЭ-10**

«10» июля 2018 г.

(дата составления)

г. Томск, пр. Ленина, д. 181

(место выдачи)

Мною:

Масловым Алексеем Сергеевичем – государственным инспектором Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора по результатам плановой, выездной проверки деятельности Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (ОГБПОУ «ТТВТС») проведенной на основании распоряжений Сибирского управления Ростехнадзора № 04-33-06/5 от 07.06.2018 в период с 13.06.2018 г. по 10.07.2018 г. по адресу г. Томск, пр. Ленина, д. 181 выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики. На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 22.01.2018 г. № 28, предписывается устранить нижеследующие нарушения в установленный для этого сроки.

№ п/п	Конкретное описание (существо, характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Не назначен приказом по учреждению ответственный за электрохозяйство и работник его замещающий.	1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 (далее - ПТЭЭП).	10.10.2018
2	Отсутствует инструкция	1.2.6 ПТЭЭП.	10.10.2018

	ответственного за электрохозяйство предприятия.		
3	Не в полном объеме проведены испытания и измерения параметров электроустановок ОГБПОУ «ТТВТС».	п. 1.2.3 ПТЭЭП.	10.10.2018
4	Отсутствует утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	п. 1.4.3 ПТЭЭП.	10.10.2018
5	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Спиридонов А.А. ОГБПОУ «ТТВТС» не проходил проверку знаний по электробезопасности.	п. 1.4.5.2 ПТЭЭП, п. 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Министерством труда и социальной защиты от 24.07.2013 г. № 328н. (далее - ПОТЭЭ)	10.10.2018
6	Отсутствуют документы, подтверждающие проведение повышения квалификации электротехнического персонала.	п. 1.2.6 ПТЭЭП.	10.10.2018
7	Отсутствует оперативный журнал.	п. 1.8.9 ПТЭЭП.	10.10.2018
8	Отсутствует личная инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве у слесаря-электрика по ремонту электрооборудования Спиридонов А.А.	п. 1.7.15 ПТЭЭП.	10.10.2018
9	Отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	10.10.2018
10	Отсутствует список работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	п. 1.8.9 ПТЭЭП.	10.10.2018
11	На рукоятках управления не выполнены надписи, указывающие операцию для которой они предназначены «вкл», «откл».	п. 2.2.14 ПТЭЭП.	10.10.2018
12	На распределительном шкафу	п. 2.2.20 ПТЭЭП.	10.10.2018

	помещения электрощитовой отсутствует дисп. наименования.		
13	Не выполнено требование в учреждении по очистке от пыли и грязи оборудования в помещении электрощитовой.	п. 2.2.17 ПТЭЭП.	10.10.2018
14	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки предохранителей в распределительном шкафу помещения электрощитовой.	п. 2.2.20 ПТЭЭП.	10.10.2018
15	Отсутствуют паспорта на кабельные линии.	п. 2.4.5 ПТЭЭП.	10.10.2018
16	Отсутствует паспорт заземляющего устройства учреждения.	п. 2.2.9 ПТЭЭП.	10.10.2018
17	Отсутствует аварийное освещение в помещении электрощитовой.	п. 2.12.2 ПТЭЭП.	10.10.2018
18	Отсутствует рабочее освещение в помещении электрощитовой.	п. 2.12.2 ПТЭЭП.	10.10.2018
19	Отсутствует график очистки, осмотра и ремонта светильников сети освещения.	п. 2.12.12 ПТЭЭП.	10.10.2018
20	Не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств учреждения.	п. 1.3.9 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭЭ.	10.10.2018
21	Диэлектрический ковер в помещении электрощитовой хранится не в специально отведенном для этого месте, не защищен от механических повреждений и загрязнений.	п. 1.3.9 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭЭ.	10.10.2018

За невыполнение в установленный срок законного Предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 33-8/П-ТСЭ-07 от 15.06.2018 г. составлено на 3 листах в 2 экземплярах.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

Маслов Алексей Сергеевич

(подпись)

Один экземпляр Предписания для исполнения получил:

Андреев Артем Андреевич

10.07.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)